| ANNO 2025 | SCHEDA MANUTENZIONE E CONTROLLO | N° 026 |
|---|---|---|

Denominazione: CARROPONTE 100 QL MOBILE-b

Codice / matricola / targa: 31/2006 - 2471 KIT

Disponibilità Istruzioni: □ NO; □ SI; → collocazione Istruzioni:

REGISTRAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ORDINARIA E STRAORDINARIA ) E CONTROLLO

| Data esecuzione: | Descrizione controllo o intervento ordinario/straordinario ** ed eventuali note indicatore di frequenza intervento quando non è esprimibile come (riportare data) | Esito (per esito negativo descrivere problema) | Firma |
|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 06/02/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 05/03/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 04/04/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 07/05/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 04/06/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 04/07/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 06/08/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 08/09/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 07/10/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 12/11/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| 17/12/2025 | CONTROLLO GENERALE | POSITIVO | MULTISERVICE S.E SRL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*E = intervento eseguito da personale esterno; I = intervento interno

**In caso di intervento di manutenzione ordinaria o controllo previsto dal piano di manutenzione, è sufficiente indicare il numero identificativo dell'intervento